

PISO 2 CONSULTA EXTERNA

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA - 3055T					CÓDIGO: 10-RG-010 VERSIÓN: 01 FECHA: 8/04/24 PÁGINA 1 de 1	
PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN HUMANA Y 3055T						
Inspección realizada por: <u>Wendy Hinchey y J. J. J.</u>					Nombre del encargado del proceso y/o subproceso: <u>Piso 2 Consulta Externa</u>	
Fecha de inspección: <u>26-05-2025</u>						
LISTA DE CHEQUEO						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
		CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	
PELIGROS FÍSICOS						
1						
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	✓				
1.2	Las luminarias están en buen estado	✓				
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios están en buen estado	✓				
1.4	Hay buena ventilación en el área	✓				
1.5	El área está expuesta a ruido					
1.6	El área de la unidad está expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)				✓	
1.7	La unidad está expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria				✓	
PELIGROS QUÍMICOS						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, foras, líquidos, neblinas y gases, vapores, humos, neblinas y neblinas y material particulado				✓	
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	✓				
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad de un producto químico impresas a color	✓				
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	✓				
2.5	El personal sabe cómo usar y cuidar sus EPP	✓				
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	✓				
PELIGROS BIOLÓGICOS						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
3.1	En el área de trabajo está expuesto Virus, bacterias, hongos, parásitos, podaduras, fucos o excrementos	✓				
3.2	Las personas saben cómo usar y cuidar sus EPP	✓				
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	✓				
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente etiquetado	✓				
PELIGROS BIOMECÁNICOS						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	✓				
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	✓				
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	✓				
4.4	Existen actividades que generen postura prolongada, Mantada, forzada y anti gravitacional	✓				
CONDICIONES DE SEGURIDAD						
PELIGRO MECÁNICO						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
5.1	Existen Equipos y herramientas en buen estado	✓				
5.2	Se está expuesto a materiales proyectados, salidos y flujos	✓			✓	
5.3	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado	✓				
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados	✓				
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes	✓				
PELIGROS ELÉCTRICOS						
CALIFICACIÓN						

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
6.1	Cables eléctricos en buen estado y protegidos de incendios (sin adicionales a áreas)	✓				
6.2	Los empalmes a conexiones están en buen estado	✓				
6.3	Las conexiones a conexiones están en buen estado, debidamente ancladas y etiquetadas	✓				
6.4	Se observan cables de breakers sin sobrecarga y señalizados	✓				
6.5	Los tableros y cables de breakers están libres de obstáculos	✓				
PELIGROS LOCATIVOS						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
7.1	Los pisos están en buen estado (sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)	✓				
7.2	Los pisos en buen estado (pavimento, cerámicos, azulejos) y los (uniones)	✓				
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desmenuzarse	✓				
7.4	Persianas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios rotos)	✓				
7.5	Techos en buen estado (papas sin furas o rotas, sin galletas)	✓				
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en tránsito, etc.)	✓				
7.7	Las sillas se encuentran en buen estado	✓				
7.8	Las sillas modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones, limpiados y ajustados	✓				
7.9	Los pasillos están libres de obstrucción	✓				
7.10	Los baños están debidamente limpios	✓				
7.11	Los baños se encuentran en funcionamiento y en condiciones higiénicas	✓				
7.12	Las paredes y ventanas están razonablemente limpias para trabajar en el lugar	✓				
PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	✓				
8.2	La unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbes y Presiones (vientos, granizadas, heladas)	✓				
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	✓				
8.4	Las salidas de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	✓				
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	✓				
8.6	La brigada se encuentra identificada	✓				
8.7	Los extintores están debidamente señalizados, y libre de obstrucciones	✓				
ORDEN Y ASEO						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
9.1	Las áreas de la empresa se encuentran organizadas	✓				
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos (El área inspeccionada se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento)	✓				
9.3	Los documentos están bien archivados, apilados y ordenados en forma adecuada	✓				
SANEAMIENTO BÁSICO						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable	✓				
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en óptimas condiciones	✓				
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papelera con pedal y tapa	✓				
10.4	La unidad tiene control de vectores y podes en áreas verdes (si aplica)	✓				
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses	✓				
PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Poner verificación a través de la observación de los trabajadores)						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES

11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad				✓	
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos				✓	
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral				✓	
11.4	Los Servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia				✓	
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo				✓	
11.6	Los Servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro				✓	
11.7	Los Servidores y contratistas conocen a los líderes de la Empresa				✓	
OBSERVACIONES						
Firma del representante del comité paritario o Vaga de SST						
Firma responsable inspección						
Firma del encargado del proceso y/o subproceso						



ODONTOLOGÍA

CINCO OAT		FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA - SGGT				CÓDIGO: 10-RG-010 VERSIÓN: 01 FECHA: 8/04/24 PÁGINA 1 de 1	
PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN HUMANA Y SGGT							
Inspección realizada por: <u>Gustavo Huarc y SST</u>		Nombre del encargado del proceso y/o subproceso: <u>Don José Pineda</u>					
Fecha de inspección: <u>26-03-2025</u>		Categoría: <u>Odontología</u>					
LISTA DE CHEQUEO		CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES	
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A		
PELIGROS FÍSICOS							
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	✓					
1.2	Las luminarias están en buen estado	✓					
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrio está en buen estado	✓					
1.4	Hay buena ventilación en el área	✓					
1.5	El área está expuesta a ruido	✓					
1.6	El área de la unidad está expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	✓					
1.7	La unidad está expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	✓					
PELIGROS QUÍMICO							
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES	
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, líquidos, neblinas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	✓					
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	✓					
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad de un producto químico impreso a color	✓					
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	✓					
2.5	El personal saben como usar y guardar sus EPP	✓					
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	✓					
PELIGROS BIOLÓGICOS							
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES	
3.1	En el área de trabajo está expuesto Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	✓					
3.2	Los personas saben como usar y guardar sus EPP	✓					
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	✓					
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente sellado	✓					
PELIGROS BIOMECÁNICOS							
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES	
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	✓					
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	✓					
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	✓					
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenido, forzada y anti-gravitacional)	✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD							
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES	
5.1	Existen Equipos y herramientas en buen estado	✓					
5.2	Se está expuesto a materiales proyectados, cortados y fluidos	✓					
5.3	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado	✓					
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados	✓					
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes	✓					
PELIGROS ELÉCTRICOS							
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES	
6.1	Existen Equipos y herramientas en buen estado	✓					
6.2	Se está expuesto a materiales proyectados, cortados y fluidos	✓					
6.3	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado	✓					
6.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados	✓					
6.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes	✓					

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
6.1	Existen Equipos y herramientas en buen estado	✓				
6.2	Se está expuesto a materiales proyectados, cortados y fluidos	✓				
6.3	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado	✓				
6.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados	✓				
6.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes	✓				
PELIGROS LOCATIVOS						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
7.1	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.2	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.3	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.4	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.5	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.6	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.7	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.8	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.9	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.10	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.11	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
7.12	Las áreas están en buen estado (paredes, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.)	✓				
PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	✓				
8.2	La unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso de: Sismo, Terremoto, incendio, inundación, accidente y Principales (Sismos, incendios, inundaciones)	✓				
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	✓				
8.4	Las salidas de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	✓				
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	✓				
8.6	La brigada se encuentra identificada	✓				
8.7	Los extintores están debidamente señalizados, y libre de obstrucciones	✓				
ORDEN Y ASEO						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
9.1	Las áreas de la empresa se encuentran organizadas	✓				
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	✓				
9.3	El sitio reportado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento	✓				
9.4	Los documentos están bien archivados, actualizados y ordenados en forma adecuada	✓				
SANEAMIENTO BÁSICO						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable	✓				
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en óptimas condiciones	✓				
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y productos con pH y agua	✓				
10.4	La unidad tiene control de vectores y plagas en áreas verdes (si aplica)	✓				
10.5	Se han realizado lavados de tanques en los últimos seis meses	✓				
PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)						
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES

11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad	✓				
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos	✓				
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente: Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	✓				
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	✓				
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓				
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	✓				
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la Empresa	✓				
OBSERVACIONES						
Firma del representante del comité paritario o Vigía de SST						
Firma responsable inspección						
Firma del encargado del proceso y/o subproceso						

OFICINA 410

11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad				✓
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos				✓
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral				✓
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia				✓
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo				✓
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro				✓
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la Empresa				✓
OBSERVACIONES					
Firma del representante del comité paritario o Vigía de SST					
					
Firma responsable inspección		Firma del encargado del proceso vía subproceso			

	Se evidencia que la señalización antideslizante de los cuartos de residuos se encuentra en mal estado.
	Se presenta falta de dispensador de papel higiénico en el baño de hombres para usuarios en la parte de consulta externa. Ya se realizó el reporte el mes pasado.
	Se evidencia faltante de pintura en la zona del pasillo VIP en ayudas diagnósticas. Y también el faltante en la zona de línea de frente a un costado del logo de la clínica.
	Se evidencia un agujero en la pared de la zona del pasillo de cirugía. Al igual que un agujero en la entrada del consultorio 3 de odontología en el piso 5.



Se evidencian varias luminarias en la zona de la sala espera del piso 2 que presentan interferencias en la iluminación.



Se evidencia cajas de archivo en el pasillo de la oficina 410, aunque no obstaculizan el tránsito en el pasillo, es un lugar inadecuado para este tipo de material.



Al igual que se encuentran objetos mal ubicados en los pasillos.